



## 23 Tłok

Professional \ Myjka wysokociśnieniowa woda zimna \ Silnik elektryczny \ HD 1090 \*EU \ Lista części zamiennych HD 1090 \* EUR \ Zestaw pomp \ Tłok

**KÄRCHER**

POS	Nr art.	Opis	Ilość	Jednostka
1	6.365-377.0	Pierścień uszczelniający 20x30x6	3.000	ST
2	6.365-379.0	Podkładka	3.000	ST
3	6.363-607.0	Pierscien uszczelniający 34,65 x 1,78 -N	3.000	ST
4	5.112-451.0	Tuleja	3.000	ST
5	6.365-380.0	Zestaw uszczelniający, nieskie ciśnienie	3.000	ST
6	5.115-537.0	Podkładka	3.000	ST
7	6.365-052.0	Pierścień uszczelniający 20x28x6/8	3.000	ST
8	7.306-023.0	Śruba cylindrowa M6x25 -8.8-A2E ISO4762	2.000	ST
9	5.060-460.0	Prowadnica tłoków	1.000	ST
10	6.362-796.0	O-Ring 107,62X 2,62	1.000	ST
11	5.332-281.0	Sprężyna śrubowa	3.000	ST
12	5.115-539.0	Podkładka	3.000	ST
13	6.472-331.0	Pierścień rozprężny 20	3.000	ST
14	4.553-141.0	Tłok kompletny	3.000	ST
15	6.365-378.0	Pierścień oporowy 20x30x4,2	3.000	ST
100	2.883-447.0	Zestaw naprawczy HD 1090	1.000	ST