



22 Zawory

Professional \ Myjka wysokociśnieniowa woda zimna \ Silnik elektryczny \ HD 1090 *EU \ Lista części zamiennych HD 1090 * EUR \ Zestaw pomp \ Zawory

KÄRCHER

POS	Nr art.	Opis	Ilość	Jednostka
1	7.306-074.0	Śruba cylindrowa M10x35-8.8-A3E ISO4762	3.000	ST
2	5.063-611.0	Pokrywa obudowa	1.000	ST
3	6.362-858.0	O-Ring 11,0 X 1,5	3.000	ST
4	6.362-501.0	O-Ring 68,0 X 2,0-NBR 70	1.000	ST
5	4.363-693.0	Pierścień uszczelniający kpl. -nur fuer	6.000	ST
6	2.884-906.0	Zawór (3 szt.)	2.000	ST
7	6.421-214.0	Manometr 0-300 BAR	1.000	ST
8	5.411-117.0	Korek gwintowany	1.000	ST
9	7.362-004.0	Pierścień uszczelniający A12x15,5 -Cu DI	1.000	ST
10	6.362-500.0	O-Ring kpl. /1ST.-R.	3.000	ST
11	5.583-125.0	Śruba zaworu	3.000	ST
100	2.883-447.0	Zestaw naprawczy HD 1090	1.000	ST